




# Hetitappavien rautojen virittäminen virityspihdeillä

## VIRITTÄESSÄSI RAUTOJA NOUDATA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA!

1. Purista pihdeillä jousen renkaita yhteen ja aseta samalla jousen lukkosokka paikoilleen (kuvat A, B, C, D).



2. Toista edelliset kohdat myös raudan toiselle jouselle (kuva E, F).




3. Käännä rauta pystyasentoon siten että laukaisuvipu ja laukaisinviikset osoittavat ylöspäin (kuva G).

4. Purista sankoja yhteen ja aseta laukaisuvipu paikalleen (kuva H).



5. Aseta rauta paikoilleen haluamaasi paikkaan ja poista varmistuskoukut molemmilta puolilta (kuva I)  
NOUDATA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA POISTAESSASI VARMISTUSKOUKKUJA!



6. Rauta on viritetty (kuva J).